

	<b>A2365</b> NO. 95535505 - 96535429 - 96535431 - 96535495 - 96535499 - 96535510		<b>Z10672</b> NO. 94530507
	APOIO DO MOTOR PARTE DA FRENTE DIREITO  DAEWOO AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 03.2005/05.2008 61KW 83CV 1399CC LX5 (85CUL4) 8260019 - DAEWOO AVEO / KALOS três volumes (T250, T255) 1.4 desde 03.2005 61K2 83CV 1399CC LX5 (85CUL4) 8260018		MOLA DE FIXAÇÃO  DAEWOO VÁRIOS MODELOS
196x150x110mm	3f-15x16mm 4r-d10mm	d14x27mm	1p-d8x6x11mm
	<b>Z50531</b> NO. 94530507		
	MOLA DE FIXAÇÃO REBITE PLÁSTICO 8mm  DAEWOO (VÁRIOS MODELOS)		
d16x21mm	1p-d9x10mm		

DAEWOO ESPERO

	<b>A2322</b> NO. 0682561 - 682561		<b>E1071</b> NO. 90352773
	APOIO DO MOTOR PARTE DE TRÁS  DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 10.1993/09.1994 65KW 88CV 1498CC A15MF - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 02.1995/06.1999 66KW 90CV 1498CC A15MF 8255307 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 02.1995/09.1999 66KW 90CV 1796CC C18LE 8255308 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 02.1995/06.1999 70KW 95CV 1796CC C18LE 8255309 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 10.1991/09.1993 74KW 101CV 1998CC C20LZ - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 10.1993/09.1...		ESTICADOR DE ESCAPE  DAEWOO ESPERO (APÓS 1995)
139x66x73mm	1f-d10mm 2f-11x15mm	72x61x20mm	
	<b>F1373-I</b> NO. 1603141 - 374040 - 90009020 - 90112609 - 90421756		<b>P1012</b> NO. 560808
	FOLE DA TRANSMISSÃO JUNTO À CAIXA  DAEWOO ESPERO 1.5i 16V - 1.8i - 2.0i (91 A 99)		CAPA PEDAL EMBRAIAGEM/TRAVAO ( GASTA 2 UNIDADES )  DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.5 16V 10.1993/09.1994 65KW 88CV 1498CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.5 16V 02.1995/06.1999 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/09.1999 66KW 90CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/06.1999 70KW 95CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 10.1991/09.1993 74KW 101CV 1998CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 02.1995/06.1999 77KW 105CV 1998CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2...
d87x99mm	1f-d65mm 1f-d22mm	60x55x9mm	
	<b>RT08541</b> NO. 562346 - 96179489		<b>RT08545</b> NO. 90468319 - 96212323
	TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH-RH  DAEWOO ESPERO 1.8 - 2.0 (03-3-1995 A 09-1998)		TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH  DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.5 16V 02.1995/06.1999 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/09.1999 66KW 90CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/06.1999 70KW 95CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 02.1995/06.1999 77KW 105CV 1998CC
195mm	FB3/1 - FB3/1	310mm	FB3/1 - OR1
	<b>RT08615</b> NO. 562095 - 96212323		<b>S1198</b> NO. 352335 - 352345 - 90235040
	TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH  DAEWOO ESPERO 1.8 - 2.0 (03-3-1995 A 09-1998)		SILENT BLOC DA SUSPENSÃO  DAEWOO ESPERO 1.5 16V - 1.8 - 2.0 (1991 A 1999)
340mm	FB3/1 - OR19	65x55x55mm	1f-d21mm 1f-d6mm
	<b>S1275</b> NO. 90189050		<b>T0739-I</b> NO. 13173321 - 22697919 - 24411014 - 90095608 - 90216605 - 90216613 - 90250393
	SILENT-BLOC DA SUSPENSÃO DE TRÁS OE 402642 - 90189050  DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.5 16V 10.1993/09.1994 65KW 88CV 1498CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/09.1999 66KW 90CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 1.8 02.1995/06.1999 70KW 95CV 1796CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 10.1991/09.1993 74KW 101CV 1998CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 02.1995/06.1999 77KW 105CV 1998CC - DAEWOO ESPERO (KLEJ): 2.0 10.1993/09.1994 81KW 110CV 1998CC		BATENTE APOIO DE SUSPENSÃO TRÁS ( GASTA 2 UNIDADES )  DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 10.1993/09.1994 65KW 88CV 1498CC A15MF - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 02.1995/06.1999 66KW 90CV 1498CC A15MF 8255307 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 02.1995/09.1999 66KW 90CV 1796CC C18LE 8255308 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 02.1995/06.1999 70KW 95CV 1796CC C18LE 8255309 - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 10.1991/09.1993 74KW 101CV 1998CC C20LZ - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 10.1993/09.1...
d56x 75mm	c-63mm dc-48mm1f-d12mm	d126x49mm	1f-d15mm

# DAEWOO ESPERO

	<b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 90409257 - 9041032690497472 - 90467473		<b>UTR0838</b> NO. 09040925 - 1304654 - 1304659 - 1304660 - 1304661 - 1304665 - 1304666 - 1304667 - 1304853 - 90352470 ...
	<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (10.93 A 09.94) 88cv 1498cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (02.95 A 06.99) 90cv 1498cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 (02.95 A 09.99) 90cv 1796cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 (02.95 A 06.99) 95cv 1796cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 (10.91 A 09.93) 101cv 1998cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 (02.95 A 06.99) ...		<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (10.93 A 09.94) 88cv 1498cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (02.95 A 06.99) 90cv 1498cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 (02.95 A 09.99) 90cv 1796cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 (02.95 A 06.99) 95cv 1796cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 (10.91 A 09.93) 101cv 1998cc três volumes - DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 (02.95 A 06.99) ...
d62x23mm	1f-d53x12mm	62x19mm	1f-d53x12mm


# DAEWOO EVANDA - MAGNUS

	<b>KF2100-T</b> NO. 4863722 - 96245291		<b>KF3760-T</b> NO. 5018063AA
	<b>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</b> DAEWOO EVANDA		<b>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO À RODA</b> DAEWOO EVANDA
d105x150mm	1f-d90mm 1f-d27mm	d106x122mm	1f-d82mm 1f-d24mm
	<b>S1899</b> NO. 96440044		<b>S1899</b> NO. 96440044
	<b>SILENT-BLOC DO BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL TRÁS EM BAIXO INTERIOR</b> DAEWOO EVANDA (KLAL): 2.0 08.2002/>>>> 96KW 131CV 1998CC		<b>SILENT-BLOC DO BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL TRÁS EM BAIXO INTERIOR</b> DAEWOO MAGNUS: 2.0 07.1999/01.2006 96KW 131CV 1998CC
d35x52mm	c38mm 1f-d12mm	d35x52mm	c38mm 1f-d12mm
	<b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256		<b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649
	<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 08.02 - 96 131 1998 três volumes		<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 (A Partir de 08.02) 131cv 1998cc três volumes
d62x25mm	1f-d53x14mm	d63x23mm	1f-d53x11mm

# DAEWOO KALOS




	<b>A2364</b> NO. 1f-d12mm 1f-d11mm 1f-11x13mm 1f-d1		<b>A2365</b> NO. 95535505 - 96535429 - 96535431 - 96535495 - 96535499 - 96535510
	<b>APOIO DO MOTOR PARTE DA FRENTE LADO CAIXA VELOCIDADES</b> DAEWOO KALOS (KLAS): 1.2 04.2003/>>>> 53KW 72CV 1150CC - DAEWOO KALOS (KLAS): 1.4 09.2002/>>>> 61KW 83CV 1399CC - DAEWOO KALOS (KLAS): 1.4 16V 04.2003/>>>> 69KW 94CV 1399CC - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS): 1.4 11.2002/12.2004 61KW 83CV 1399CC - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS): 1.4 05.2003/12.2004 69KW 94CV 1399CC		<b>APOIO DO MOTOR PARTE DA FRENTE DIREITO</b> DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 desde 09.2002 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255357 8260019 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V desde 04.2003 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260030 - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 11.2002/12.2004 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255354 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 05.2003/12.2004 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260029
190x162x109mm	1r-d12mm 1f-d11mm 1f-11x13mm 1f-d13	196x150x110mm	3f-15x16mm 4r-d10mm
	<b>E0627-M</b> NO. 96535382 - 96535402 - 96535410		<b>E1012</b> NO. 96181437 - 96351529
	<b>ESTICADOR SUPORTE APOIO MOTOR TRAS</b> DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 desde 04.2003 53KW 72CV 1150CC B12S3 8260027 8260028 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 desde 09.2002 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255357 8260019 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V desde 04.2003 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260030 - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 11.2002/12.2004 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255354 - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 05.2003/12.2004 69KW 94CV 1399CC F14D3 82600...		<b>ESTICADOR DE ESCAPE</b> DAEWOO KALOS
231x154x63mm	2f-d10mm 1f-d12mm	68x42x15mm	

	<p><b>R227004</b> NO. 96536591</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 desde 09.2002 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255357 8260019 - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 11.2002/12.2004 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255354</p> <p>B262-d31/d31mm 66-71-98mm</p>		<p><b>R227005</b> NO. 96536541</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 (04.2003 -) 53kw 72cv 1150cm3 Hatchback</p> <p>boca a boca480mmd1-31mm257-66-67-50-45-95-129-46-77mm</p>
	<p><b>R227008</b> NO. 93536611 - 96467384</p> <p>TUBO DE LIGAÇÃO AO DEPOSITO EXPANSÃO</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 desde 04.2003 53KW 72CV 1150CC B12S3 8260027 8260028 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 desde 09.2002 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255357 8260019 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V desde 04.2003 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260030 - DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 11.2002/12.2004 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255354 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 05.2003/12.2004 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260029</p> <p>B717-d10/d10mm 75-44-42-110-94-414-129-136-27mmmm</p>		<p><b>R227044</b> NO. 96536598</p> <p>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V desde 04.2003 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260030</p> <p>B440-d30/d31mm 45-121-14-84-86mm</p>
	<p><b>R227046</b> NO. 96536532</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V 05.2003/05.2008 69KW 94CV 1399CC L14(85CUL4) 8260030 8260AAD - DAEWOO AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V 06.2006/05.2008 69KW 94CV 1399CC L14(85CUL4) - DAEWOO AVEO / KALOS três volumes (T200) 1.4 05.2003/05.2008 69KW 94CV 1399CC L14(85CUL4)</p> <p>B175-d30/d31mm 74-42-62mm</p>		<p><b>R227048</b> NO. 68x107mm ch-d29x32x81mm ch-d29x37x87mm...</p> <p>TUBO DO AR SOBREALIMENTAÇÃO</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 desde 04.2003 53KW 72CV 1150CC B12S3 8260027 8260028</p> <p>B156-52/66mm 68x107mm ch-d29x32x81mm ch-d29x37x87mm...</p>
	<p><b>R227060</b> NO. 96536639 - P96536639</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 desde 04.2003 53KW 72CV 1150CC B12S3 B12S1 8260027 8260028</p> <p>B493-d26/d32mm 84-31-82-36-40-158-78-56mm</p>		<p><b>R230211</b> NO. 96536714</p> <p>TUBO DO FILTRO DE AR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 (04.2003 -) 53kw 72cv 1150cm3 Hatchback</p> <p>B156-49/65mm 96-69mm ch-d30mm(x2)</p>
	<p><b>R8174</b> NO. 96439858</p> <p>TUBO DE ADMISSÃO FILTRO DE AR</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 desde 09.2002 61KW 83CV 1399CC F14S3 8255357 8260019 - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V desde 04.2003 69KW 94CV 1399CC F14D3 8260030</p> <p>B238-58/64mm 62x131x78mm ch-d13mm 1f-d15mm</p>		<p><b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 04.03 - 53 72 1150 Hatchback DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 09.02 - 61 83 1399 Hatchback DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V 04.03 - 69 94 1399 Hatchback DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 11.02 - 12.04 61 83 1399 três volumes DAEWOO KALOS três volumes (KLAS) 1.4 05.03 - 12.04 69 94 1399 três volumes</p> <p>d62x25mm 1f-d53x14mm</p>
	<p><b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 90409257 - 9041032690497472 - 90467473</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 (A Partir de 04.03) 72cv 1150cc Hatchback - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 (A Partir de 09.02) 83cv 1399cc Hatchback - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V (A Partir de 04.03) 94cv 1399cc Hatchback</p> <p>d62x23mm 1f-d53x12mm</p>		<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 (A Partir de 04.03) 72cv 1150cc Hatchback - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 (A Partir de 09.02) 83cv 1399cc Hatchback - DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V (A Partir de 04.03) 94cv 1399cc Hatchback</p> <p>d63x23mm 1f-d53x11mm</p>
	<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 (A Partir de 05.97) 75cv 1349cc Hatchback - DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 (A Partir de 05.97) 86cv 1498cc Hatchback - DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 1598cc Hatchback - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.3 (A Partir de 05.97) 75cv 1349cc três volumes - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.5 (A Partir de 05.97) 86cv 1498cc três volumes - DAEWOO LANOS ...</p> <p>d63x23mm 1f-d53x11mm</p>		

	<b>T1253</b>	NO. 44716-05000 - 63132-30385		
	<b>BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA DA FRENTE</b>			
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 desde 01.1999 105KW 143CV 2295CC M 161.970 8251324 - DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D desde 01.1999 72KW 98CV 2874CC MB-OM 662 8251315 8251305 - DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD desde 01.1999 88KW 120CV 2874CC MB-OM 601 29TD 8251321 - DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 desde 01.1999 156KW 212CV 3199CC M 104.995 8251326 - DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V desde 02.1999 94KW 128CV 1998CC M 161....				
45x46x50mm		41x38x40mm 1f-d30mm		















## DAEWOO LANOS

	<b>A0100</b>	NO. 0684195 - 9+6227425 - 90250348		<b>A2322</b>	NO. 0682549 - 0682561 - 682549 - 682561 - 90189509 - 90189510 - 90250438 - 90279537 - 90372462 - 9230328...
	<b>APOIO SUPORTE FRENTE DIREITO DO MOTOR</b>			<b>APOIO DO MOTOR PARTE DE TRÁS</b>	
DAEWOO LANOS (KLAT): 1.3 05.1997/>>> 55KW 75CV 1349CC - DAEWOO LANOS (KLAT): 1.5 05.1997/>>> 63KW 86CV 1498CC - DAEWOO LANOS (KLAT): 1.6 16V 05.1997/>>> 78KW 106CV 1598CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.3 05.1997/>>> 55KW 75CV 1349CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.5 05.1997/>>> 63KW 86CV 1498CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.6 16V 02.1997/>>> 78KW 106CV 1598CC					
114x91x56mm		2p-d9-25mm 2r-d8mm			
	<b>E1012</b>	NO. 96181437 - 96351529		<b>KF2532-T</b>	NO.
	<b>ESTICADOR DE ESCAPE</b>			<b>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</b>	
DAEWOO LANOS					
68x42x15mm		d94x138mm 1f-d24mm 1f-d82mm			
	<b>KF2532BT</b>	NO. 96243578		<b>P1012</b>	NO. 560808
	<b>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO À RODA</b>			<b>CAPA PEDAL EMBRAIAGEM/TRAVAO ( GASTA 2 UNIDADES )</b>	
DAEWOO LANOS 1.4i - 1.5i - 1.6i 16V (APÓS 1997) - LEGANZA 2.0i 16V (1997 A 2002) - NUBIRA 1.6i 16V - 2.0i - 2.0i 16V (APÓS 1997) - TACUMA 1.8i - 2.0i (APÓS 2000)					
d105x150mm		1f-d85mm 1f-d23mm			
	<b>R227029</b>	NO. 96350692		<b>RT08541</b>	NO. 562346 - 96179489
	<b>TUBO INFERIRO RADIADOR</b>			<b>TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH-RH</b>	
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 desde 05.1997 55KW 75CV 1349CC L13 (82CUL4) 8255318 8260002 - DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 desde 05.1997 63KW 86CV 1498CC LX6 (91CUL4) 8255320 8260004 - DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V desde 05.1997 78KW 106CV 1598CC L44 (98CUL4) 8255322 8260006 - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.3 desde 05.1997 55KW 75CV 1349CC L13 (82CUL4) 8255317 8260001 - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.5 d...					
B460-d30/31mm		70-80-130-70-80-120mm			
	<b>RT08545</b>	NO. 90468319 - 96212323		<b>RT08615</b>	NO. 562095 - 96212323
	<b>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</b>			<b>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</b>	
DAEWOO LANOS (KLAT): 1.3 05.1997/>>> 55KW 75CV 1349CC - DAEWOO LANOS (KLAT): 1.5 05.1997/>>> 63KW 86CV 1498CC - DAEWOO LANOS (KLAT): 1.6 16V 05.1997/>>> 78KW 106CV 1598CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.3 05.1997/>>> 55KW 75CV 1349CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.5 05.1997/>>> 63KW 86CV 1498CC - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT): 1.6 16V 02.1997/>>> 78KW 106CV 1598CC					
310mm		FB3/1 - OR1			
	<b>S1198</b>	NO. 352335 - 352345 - 90235040		<b>S1275</b>	NO. 90189050
	<b>SILENT BLOC DA SUSPENSÃO</b>			<b>SILENT-BLOC DA SUSPENSÃO DE TRÁS OE 402642 - 90189050</b>	
DAEWOO LANOS 1.6 16V . (APÓS 05-1997)					
65x55x55mm		1f-d21mm 1f-d6mm			
		d56x 75mm c-63mm dc-48mm1f-d12mm			

	<b>T0739-I</b> NO. 13173321 - 22697919 - 24411014 - 90095608 - 90216605 - 90216613 - 90250393		<b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256
	<b>BATENTE APOIO DE SUSPENSÃO TRÁS ( GASTA 2 UNIDADES )</b> DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 desde 05.1997 63KW 86CV 1498CC LX6 (91CUL4) 8255320 8260004 - DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V desde 05.1997 78KW 106CV 1598CC L44 (98CUL4) 8255322 8260006 - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.5 desde 05.1997 63KW 86CV 1498CC LX6 (91CUL4) 8255319 8260003 - DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.6 16V desde 02.1997 78KW 106CV 1598CC L44 (98CUL4) 8255321 8260005		<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 05.97 - 55 75 1349 Hatchback DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 05.97 - 63 86 1498 Hatchback DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V 05.97 - 78 106 1598 Hatchback DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.3 05.97 - 55 75 1349 três volumes DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.5 05.97 - 63 86 1498 três volumes DAEWOO LANOS três volumes (KLAT) 1.6 16V 02.97 - 78 106 1598 três volumes
d126x49mm	1f-d15mm	d62x25mm	1f-d53x14mm
	<b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 90409257 - 9041032690497472 - 90467473		
	<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 (A Partir de 05.97) 75cv 1349cc Hatchback		
d62x23mm	1f-d53x12mm		

DAEWOO LEGANZA









	<b>E1012</b> NO. 96181437 - 96351529		<b>KF2100-T</b> NO. 4863722 - 96245291
	<b>ESTICADOR DE ESCAPE</b> DAEWOO LEGANZA		<b>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</b> DAEWOO LEGANZA (KLAV): 2.2 16V 04.1999/12.2002 100KW 136CV 2198CC
68x42x15mm		d105x150mm	1f-d90mm 1f-d27mm
	<b>KF2532-T</b> NO.		<b>KF3760-T</b> NO. 5018063AA
	<b>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</b> DAEWOO LEGANZA 2.0i 16V - 2.0i 16V AUT APÓS 06-97		<b>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO Á RODA</b> DAEWOO LEGANZA
d94x138mm	1f-d24mm 1f-d82mm	d106x122mm	1f-d82mm 1f-d24mm
	<b>P1012</b> NO. 560808		<b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256
	<b>CAPA PEDAL EMBRAIAGEM/TRAVAO ( GASTA 2 UNIDADES )</b> DAEWOO LEGANZA (KLAV): 2.0 16V 06.1997/12.2002 98KW 133CV 1998CC		<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V 07.00 - 04.04 93 126 1998 três volumes DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V 06.97 - 12.02 98 133 1998 três volumes DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V 04.99 - 12.02 100 136 2198 três volumes
60x55x9mm		d62x25mm	1f-d53x14mm
	<b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 90409257 - 9041032690497472 - 90467473		<b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649
	<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V (06.97 A 12.02) 133cv 1998cc três volumes		<b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b> DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V (06.97 A 12.02) 133cv 1998cc três volumes - DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V (04.99 A 12.02) 136cv 2198cc três volumes
d62x23mm	1f-d53x12mm	d63x23mm	1f-d53x11mm

	<p><b>A2381</b> NO. 1p-d10x56mm 2f-d19mm 1f-d13mm 1f-d</p> <p><b>APOIO DO MOTOR LADO DIREITO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M200, M250): 0.8 03.2005/12.2013 38KW 52CV 796CC - DAEWOO MATIZ (M200, M250): 0.8 LPG 03.2005/&gt;&gt;&gt; 38KW 52CV 796CC - DAEWOO MATIZ (M200, M250): 1.0 03.2005/12.2007 47KW 64CV 995CC - DAEWOO MATIZ (M200, M250): 1.0 03.2005/&gt;&gt;&gt; 49KW 67CV 995CC - DAEWOO MATIZ (M200, M250): 1.0 LPG 03.2005/03.2011 49KW 67CV 995CC</p> <p>180x176x116mm 1p-d10x56mm 2f-d19mm 1f-d13mm 1f-d1</p>		<p><b>A2472</b> NO. 2f-d10mm 1f-d12mm 4f-d13mm 1p-d12x</p> <p><b>APOIO DO MOTOR PARTE DE TRÁS</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ Caixa/parte traseira inclinada (KLA4) 0.8 08.1998/08.2002 38KW 52CV 796CC F8CV</p> <p>258x78x72mm 2f-d10mm 1f-d12mm 4f-d13mm 1p-d12x20mm...</p>
	<p><b>F0687-I</b> NO. 521254 - 93741072 - 93741087 - KRSL18</p> <p><b>FOLE DA DIREÇÃO ASSISTIDA LADO DIREITO E ESQUERDO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ 0.8i (APÓS 1998)</p> <p>d60x230mm 1f-d48mm 1f-d10mm</p>		<p><b>F0687-I</b> NO. 521254 - 93741072 - 93741087 - KRSL18</p> <p><b>FOLE DA DIREÇÃO ASSISTIDA LADO DIREITO E ESQUERDO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ 0.8i (APÓS 1998)</p> <p>d60x230mm 1f-d48mm 1f-d10mm</p>
	<p><b>M6019</b> NO. 96317836</p> <p><b>JUNTA DE ESCAPE</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150): 0.8 09.1998/&gt;&gt;&gt; 38KW 52CV 796CC - DAEWOO MATIZ (M100, M150): 0.8 09.1998/&gt;&gt;&gt; 38KW 52CV 796CC - DAEWOO MATIZ (M100, M150): 1.0 01.2003/&gt;&gt;&gt; 47KW 64CV 995CC</p> <p>d51x4mm 1f-d43.6mm</p>		<p><b>P1132</b> NO. 96316332</p> <p><b>CAPA DE PEDAL DO TRAVÃO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ Caixa/parte traseira inclinada (KLA4) 0.8 08.1998/08.2002 38KW 52CV 796CC F8CV</p> <p>66x46x9mm 1f-51x31mm</p>
	<p><b>R227033</b> NO. 96331974</p> <p><b>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 desde 01.2003 47KW 64CV 995CC B10S 8255356 8260017</p> <p>B340-26/26mm 57x155x80x65mm</p>		<p><b>R227034</b> NO. 96603768</p> <p><b>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 desde 01.2003 47KW 64CV 995CC B10S 8255356 8260017</p> <p>B410-24/26mm 58x46x66x73x70x131x122x53mm</p>
	<p><b>R227036</b> NO. 96591464</p> <p><b>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ Caixa/parte traseira inclinada (KLA4) 0.8 08.1998/08.2002 38KW 52CV 796CC F8CV</p> <p>B360-d21/d22mm 110-145-69-53mm</p>		<p><b>R227039</b> NO. 96591465</p> <p><b>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 desde 09.1998 38KW 52CV 796CC F8CV 8255333 8260024 - DAEWOO MATIZ Caixa/parte traseira inclinada (KLA4) 0.8 08.1998/08.2002 38KW 52CV 796CC F8CV</p> <p>B335-d26/d26mm 60-40-33-46-85-5-57mm</p>
	<p><b>RT80011</b> NO. 96316525 - 96518629</p> <p><b>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</b></p> <p>DAEWOO MATIZ 0.8 (APÓS 08-1998)</p> <p>434mm FB58 - OR36</p>		<p><b>RT80012</b> NO. 95091255 - 96320284 - 96528011</p> <p><b>TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH-RH</b></p> <p>DAEWOO MATIZ 0.8 (APÓS 08-1998)</p> <p>242mm FB58 - OR36</p>
	<p><b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256</p> <p><b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 09.98 - 38 52 796 Hatchback DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 01.03 - 47 64 995 Hatchback</p> <p>d62x25mm 1f-d53x14mm</p>		<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p><b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b></p> <p>DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 (A Partir de 09.98) 52cv 796cc Hatchback - DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 (A Partir de 01.03) 64cv 995cc Hatchback</p> <p>d63x23mm 1f-d53x11mm</p>

	<p><b>A0100</b> NO. 0684195 - 9+6227425 - 90250348</p> <p><b>APOIO SUPORTE FRENTE DIREITO DO MOTOR</b></p> <p>DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC - DAEWOO...</p> <p>114x91x56mm 2p-d9-25mm 2r-d8mm</p>		<p><b>A2322</b> NO. 0682549 - 0682561 - 682549 - 682561 - 90189509 - 90189510 - 90250438 - 90279537 - 90372462 - 9230328...</p> <p><b>APOIO DO MOTOR PARTE DE TRÁS</b></p> <p>DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC G15MF 8255306 - DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC G15MF 8255304 - DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC G15MF 8255316 - DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC A15MF 8255302 - DAEWOO NEXIA três volumes 1.5 (19) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC G15MF 8255303 - DAEWOO NEXIA...</p> <p>139x66x73mm 1f-d10mm 2f-11x15mm</p>
	<p><b>E1071</b> NO. 90352773</p> <p><b>ESTICADOR DE ESCAPE</b></p> <p>DAEWOO NEXIA (APÓS 1995)</p> <p>72x61x20mm</p>		<p><b>F1373-I</b> NO. 1603141 - 374040 - 90009020 - 90112609 - 90421756</p> <p><b>FOLE DA TRANSMISSÃO JUNTO À CAIXA</b></p> <p>DAEWOO NEXIA 1.5i - 1.5i 16V (95 A 97)</p> <p>d87x99mm 1f-d65mm 1f-d22mm</p>
	<p><b>P1012</b> NO. 560808</p> <p><b>CAPA PEDAL EMBRAIAGEM/TRAVAO ( GASTA 2 UNIDADES )</b></p> <p>DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO...</p> <p>60x55x9mm</p>		<p><b>RT08541</b> NO. 562346 - 96179489</p> <p><b>TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH-RH</b></p> <p>DAEWOO NEXIA TT (02-1995)</p> <p>195mm FB3/1 - FB3/1</p>
	<p><b>RT08545</b> NO. 90468319 - 96212323</p> <p><b>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</b></p> <p>DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO...</p> <p>310mm FB3/1 - OR1</p>		<p><b>RT08615</b> NO. 562095 - 96212323</p> <p><b>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</b></p> <p>DAEWOO NEXIA TT (02-1995)</p> <p>340mm FB3/1 - OR19</p>
	<p><b>S1198</b> NO. 352335 - 352345 - 90235040</p> <p><b>SILENT BLOC DA SUSPENSÃO</b></p> <p>DAEWOO NEXIA 1.5 - 1.5 16V (02-1995 A 08-1997)</p> <p>65x55x55mm 1f-d21mm 1f-d6mm</p>		<p><b>S1275</b> NO. 90189050</p> <p><b>SILENT-BLOC DA SUSPENSÃO DE TRÁS OE 402642 - 90189050</b></p> <p>DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC - DAEWOO NEXIA: 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC - DAEWOO NEXIA três volumes: 1.5 (19) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC - DAEWOO...</p> <p>d56x 75mm c-63mm dc-48mm 1f-d12mm</p>
	<p><b>T0739-I</b> NO. 13173321 - 22697919 - 24411014 - 90095608 - 90216605 - 90216613 - 90250393</p> <p><b>BATENTE APOIO DE SUSPENSÃO TRÁS ( GASTA 2 UNIDADES )</b></p> <p>DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC G15MF 8255306 - DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 02.1995/08.1997 55KW 75CV 1498CC G15MF 8255304 - DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 08.1996/08.1997 44KW 60CV 1498CC G15MF 8255316 - DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68) 02.1995/08.1997 66KW 90CV 1498CC A15MF 8255302 - DAEWOO NEXIA três volumes 1.5 (19) 02.1995/08.1997 52KW 71CV 1498CC G15MF 8255305 - DAEWOO NEXIA...</p> <p>d126x49mm 1f-d15mm</p>		<p><b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 90409257 - 9041032690497472 - 90467473</p> <p><b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b></p> <p>DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (08.96 A 08.97) 60cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (02.95 A 08.97) 71cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (02.95 A 08.97) 75cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V (02.95 A 08.97) 90cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA três volumes (KLETN) 1.5 (08.96 A 08.97) 60cv 1498cc três volumes - DAEWOO NEXIA três volumes (KLETN) 1.5 (02.95 A ...</p> <p>d62x23mm 1f-d53x12mm</p>
	<p><b>UTR0838</b> NO. 09040925 - 1304654 - 1304659 - 1304660 - 1304661 - 1304665 - 1304666 - 1304667 - 1304853 - 90352470 ...</p> <p><b>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</b></p> <p>DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (08.96 A 08.97) 60cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (02.95 A 08.97) 52 71 1498 Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 (02.95 A 08.97) 75cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V (02.95 A 08.97) 90cv 1498cc Hatchback - DAEWOO NEXIA três volumes (KLETN) 1.5 (08.96 A 08.97) 60cv 1498cc três volumes - DAEWOO NEXIA três volumes (KLETN) 1.5 (02.95 A ...</p> <p>62x19mm 1f-d53x12mm</p>		<p><b>Y3004</b> NO.</p> <p><b>PARAFUSO ESCAPE</b></p> <p>DAEWOO NEXIA (APÓS 1995)</p> <p>d19x65mm d12mm 1r-d10mm</p>

	<p><b>E1012</b> NO. 17553 - 17567-87704 - 87603</p> <p>ESTICADOR DE ESCAPE</p> <p>DAEWOO NUBIRA</p> <p>68x42x15mm</p>		<p><b>KF2100-T</b> NO. 4863722 - 96245291</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</p> <p>DAEWOO NUBIRA (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; 98KW 133CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA três volumes (J100): 2.0 16V 12.2000/&gt;&gt;&gt; 93KW 126CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA três volumes (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; 98KW 133CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA Wagon (J100): 2.0 16V 12.2000/&gt;&gt;&gt; 93KW 126CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA Wagon (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; 98KW 133CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA três volumes (J150): 2.0 16V 06.1999/0...</p> <p>d105x150mm 1f-d90mm 1f-d27mm</p>
	<p><b>KF2532-T</b> NO.</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</p> <p>DAEWOO NUBIRA 1.6i - 1.6i WAGON - 2.0i - 2.0i AUT. - 2.0i WAGON 04-97 A 06-99</p> <p>d94x138mm 1f-d24mm 1f-d82mm</p>		<p><b>KF3760-T</b> NO. 5018063AA</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO À RODA</p> <p>DAEWOO LACETTI</p> <p>d106x122mm 1f-d82mm 1f-d24mm</p>
	<p><b>KF3760-T</b> NO. 5018063AA</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO À RODA</p> <p>DAEWOO NUBIRA</p> <p>d106x122mm 1f-d82mm 1f-d24mm</p>		<p><b>P1012</b> NO. 560808</p> <p>CAPA PEDAL EMBRAIAGEM/TRAVAO ( GASTA 2 UNIDADES )</p> <p>DAEWOO NUBIRA (J100): 1.6 16V 05.1997/05.1999 78KW 106CV 1598CC - DAEWOO NUBIRA (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; 98KW 133CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA três volumes (J100): 1.6 16V 05.1997/05.1999 78KW 106CV 1598CC - DAEWOO NUBIRA três volumes (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; 98KW 133CV 1998CC - DAEWOO NUBIRA Wagon (J100): 1.6 16V 05.1997/05.1999 78KW 106CV 1598CC - DAEWOO NUBIRA Wagon (J100): 2.0 16V 05.1997/&gt;&gt;&gt; ...</p> <p>60x55x9mm</p>
	<p><b>R227011</b> NO. 96553267</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 desde 02.2004 70KW 95CV 1399CC F14D3 8260036 8260033</p> <p>B305-d30/d30mm 71-54-91-110mm</p>		<p><b>R227011</b> NO. 96553267</p> <p>TUBO SUPERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO NUBIRA três volumes (J200) 1.6 desde 07.2003 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260031</p> <p>B305-d30/d30mm 71-54-91-110mm</p>
	<p><b>R227014</b> NO. 96553249</p> <p>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 desde 02.2004 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260034</p> <p>B510-d31/d32mm 180-260-100mm</p>		<p><b>R227014</b> NO. 96553249</p> <p>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO NUBIRA três volumes (J200) 1.6 desde 07.2003 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260031</p> <p>B510-d31/d32mm 180-260-100mm</p>
	<p><b>R227051</b> NO. 96553353</p> <p>TUBO INFERIOR DO RADIADOR</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 06.2002/12.2004 69KW 94CV 1399CC F14D3 - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 desde 02.2004 70KW 95CV 1399CC F14D3 8260036 8260033 - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 desde 02.2004 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260034</p> <p>B520-d31/d31mm 110-132-90-80-111-66mm</p>		<p><b>R8173</b> NO. 96553533</p> <p>TUBO DE ADMISSÃO FILTRO DE AR</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 06.2002/12.2004 69KW 94CV 1399CC F14D3 - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 desde 02.2004 70KW 95CV 1399CC F14D3 8260036 8260033 - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 desde 02.2004 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260034</p> <p>B184-56/67mm 64x107x70mm ch-d16x49x30x116mm</p>
	<p><b>R8173</b> NO. 96553533</p> <p>TUBO DE ADMISSÃO FILTRO DE AR</p> <p>DAEWOO NUBIRA três volumes (J200) 1.6 desde 07.2003 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260031</p> <p>B184-56/67mm 64x107x70mm ch-d16x49x30x116mm</p>		<p><b>R8173</b> NO. 96553533</p> <p>TUBO DE ADMISSÃO FILTRO DE AR</p> <p>DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 desde 07.2003 80KW 109CV 1598CC F16D3 8260037</p> <p>B184-56/67mm 64x107x70mm ch-d16x49x30x116mm</p>
	<p><b>RT08545</b> NO. 90468319 - 96212323</p> <p>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</p> <p>DAEWOO NUBIRA Wagon (J100): 1.6 16V 05.1997/05.1999 78KW 106CV 1598CC</p> <p>310mm FB3/1 - OR1</p>		<p><b>RT80013</b> NO. 96300046</p> <p>TUBO DE TRAVÃO FRENTE LH-RH</p> <p>DAEWOO NUBIRA I - II 1.6 16V - 2.0 16V (APÓS 02-1997)</p> <p>414mm FB3/1 - OR33</p>



	<p><b>RT80014</b> NO. 96308124</p> <p>TUBO DE TRAVÃO TRÁS RH</p> <p>DAEWOO NUBIRA I - II 1.6 16V (APÓS 02-1997)</p>		<p><b>RT80015</b> NO. 96300330</p> <p>TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH</p> <p>DAEWOO NUBIRA I - II 1.6 16V (APÓS 02-1997)</p>
	<p><b>RT80017</b> NO. 96300331</p> <p>TUBO DE TRAVÃO TRÁS LH</p> <p>DAEWOO NUBIRA I - II 2.0 16V (APÓS 02-1997)</p>		<p><b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 06.02 - 12.04 69 94 1399 Hatchback DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 02.04 - 70 95 1399 Hatchback DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 02.04 - 80 109 1598 Hatchback DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 02.04 - 90 122 1799 Hatchback</p>
	<p><b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V 05.97 - 07.02 78 106 1598 Hatchback DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V 05.97 - 98 133 1998 Hatchback DAEWOO NUBIRA três volumes (J100) 1.6 16V 07.00 - 76 103 1598 três volumes DAEWOO NUBIRA três volumes (J100) 1.6 16V 05.97 - 78 106 1598 três volumes DAEWOO NUBIRA três volumes (J100) 2.0 16V 12.00 - 93 126 1998 três volumes DAEWOO NUBIRA três volumes (J100) 2.0 16V 05.97 - 9...</p>		<p><b>UTR0820</b> NO. 90352470 - 90409256 - 9041032690497472 - 90467473</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 07.00) 103cv 1598cc três volumes - DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 1598cc três volumes - DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 12.00) 103cv 1598cc Combi - DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 1598cc Combi - DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAN) 1.6 (A Partir de 07.03) 1...</p>
	<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 (A Partir de 02.04) 95cv 1399cc Hatchback - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 (A Partir de 02.04) 109cv 1598cc Hatchback - DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 (A Partir de 02.04) 122cv 1799cc Hatchback</p>		<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 1598cc Hatchback - DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V (A Partir de 05.97) 133cv 1998cc Hatchback - DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 1598cc três volumes - DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 2.0 16V (A Partir de 05.97) 133cv 1998cc três volumes - DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (A Partir de 05.97) 106cv 15...</p>

DAEWOO TACUMA

	<p><b>KF2100-T</b> NO. 4863722 - 96245291</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</p> <p>DAEWOO TACUMA (U100): 2.0 09.2000/&gt;&gt;&gt; 94KW 128CV 1998CC</p>		<p><b>KF2532-T</b> NO.</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN LADO DA RODA</p> <p>DAEWOO TACUMA 1.8i - 2.0i AUT. APÓS 07-00</p>
	<p><b>KF3760-T</b> NO. 5018063AA</p> <p>KIT DE FOLE DO CARDAN JUNTO Á RODA</p> <p>DAEWOO TACUMA</p>		<p><b>UTR0800</b> NO. 1304666 - 90409256</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 09.00 - 67 91 1761 Veículo multiuso DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 09.00 - 72 98 1761 Veículo multiuso DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 09.00 - 74 101 1761 Veículo multiuso DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 09.01 - 89 121 1998 Veículo multiuso DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 09.00 - 94 128 1998 Veículo multiuso</p>
	<p><b>UTR0859</b> NO. 1650630 - 94539597 - 96293957 - 96312510 - 96351578 - 96420303 - 96536649</p> <p>TAMPÃO RESERVATÓRIO LIQUIDO REFRIGERAÇÃO</p> <p>DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 (A Partir de 09.00) 91cv 1761cc Veículo multiuso - DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 (A Partir de 09.00) 98cv 1761cc Veículo multiuso - DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 (A Partir de 09.00) 101cv 1761cc Veículo multiuso - DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 (A Partir de 09.01) 121cv 1998cc Veículo multiuso - DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 (A Partir de 09.00) 128cv 1998cc Veículo multiuso</p>		<p>d62x25mm 1f-d53x14mm</p>